Express5800/SG300b

ユーザーズガイドの訂正について

2005年4月

Express5800/SG300bをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この度、Express5800/SG300bのユーザーズガイド(初版)に一部記載内容の誤りがあることが判明いたしました。つきましては誤記内容を以下のように訂正させていただきます。
ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。

記

Express5800/SG300b ユーザーズガイド　　351ページ

[誤]

<table>
<tr><td rowspan="6">型名</td><td rowspan="6">部品名</td><td></td><td colspan="2">スロット(バスA)</td><td rowspan="6">備考</td></tr>
<tr><td></td><td>PCI-X#1</td><td>PCI-X#2</td></tr>
<tr><td>PCIスロット</td><td>64bit/66MHz</td><td>64bit/66MHz</td></tr>
<tr><td>スロットサイズ</td><td>Low Profile</td><td>Full Height</td></tr>
<tr><td>PCIボードタイプ</td><td>3.3V</td><td>3.3V</td></tr>
<tr><td>搭載可能なボードタイプ</td><td>MD2</td><td>ショート</td></tr>
<tr><td>N8104-88</td><td colspan="2">100BASE-TX接続ボード</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>N8104-113</td><td colspan="2">1000BASE-T接続ボード(2ch)</td><td>—</td><td>○</td><td>同等品を標準で実装済み。</td></tr>
<tr><td>N8104-109</td><td colspan="2">1000BASE-SX接続ボード</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>N8104-115</td><td colspan="2">1000BASE-T接続ボード</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr>
</table>

[正]

<table>
<tr><td rowspan="6">型名</td><td rowspan="6">部品名</td><td></td><td colspan="2">スロット(バスA)</td><td rowspan="6">備考</td></tr>
<tr><td></td><td>PCI-X#1</td><td>PCI-X#2</td></tr>
<tr><td>PCIスロット</td><td>64bit/66MHz</td><td>64bit/66MHz</td></tr>
<tr><td>スロットサイズ</td><td>Low Profile</td><td>Full Height</td></tr>
<tr><td>PCIボードタイプ</td><td>3.3V</td><td>3.3V</td></tr>
<tr><td>搭載可能なボードタイプ</td><td>MD2</td><td>ショート</td></tr>
<tr><td>N8104-113</td><td colspan="2">1000BASE-T接続ボード(2ch)</td><td>—</td><td>○</td><td>同等品を標準で実装済み。</td></tr>
</table>

本装置には増設可能なPCIボードはありません。

以上